



Testresultaten van mechanische test conform EN 388:2016 +A1:2018  
 Afstotend vermogen: 2 (min 0 / max 4)  
 Snijweerstand (Coupe - Test): 2 (min 0 / max 5)  
 Scheurweerstand: 1 (min 0 / max 4)  
 Perforatieweerstand: 2 (min 0 / max 4)  
 Snijweerstand (TDM): X (min A / max F)  
 Testresultaten risico's door kou conform EN 511:2006



Results of the EN 388:2016 +A1:2018 mechanical test  
 Abrasion resistance: 2 (min 0 / max 4)  
 Blade cut resistance (Coupe - Test): 2 (min 0 / max 5)  
 Tear resistance: 1 (min 0 / max 4)  
 Puncture resistance: 2 (min 0 / max 4)  
 Blade cut resistance (TDM): X (min A / max F)  
 Test results of risks from cold according to EN 511:2006  
 Convected cooling: X (min 0 / max 4)  
 Contact cooling: 1 (min 0 / max 4)  
 Waterproof properties: X (0 / 1)

The sign X, instead of a number, means that the glove is not designed for the use covered by the corresponding test. 0 indicates that the glove falls below the minimum performance for the given individual hazard. Results only from samples of glove palm with inserted lining. The overall classification of the glove does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.

••••• : The service stages mentioned are based on tests which were carried out exclusively on unused gloves. Transfer of the results on gloves after care treatment is not possible. The manufacturer accepts no liability for changes to the properties. The condition of the gloves should be checked before reuse for any holes, cracks, tears, colour change etc. and any gloves with defects should be discarded.

••••• : This article is supplied in uniform sales packaging made from recyclable cardboard. PE-bags or similar environmentally friendly coverings are the smallest packaging unit. The gloves must be stored correctly, i.e. in boxes in dry rooms. The properties can be altered by influences such as humidity, temperature, and light, as well as natural alterations to the materials over a period of time.

A : It is not possible to give an expiry date, as this can be dependent on the degree of wear, use, and the area in which the gloves are used.

••••• : The glove types named here meet with the requirements of EU-regulation 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018, EN 511:2006. While selecting an equipment, user should perform risk analysis based on the intended use and determine the suitability based on product's test standards and protection levels obtained. Laboratory tests offer an aid to selection, however they cannot take the actual workplace conditions into account. It is therefore the responsibility of the user and not the manufacturer to test the suitability of a certain glove for the planned area of use. Gloves for general light handling in wet conditions. The equipment provides protection against moderate mechanical risks. The maximum wear time depends on the activity being carried out and the person. The glove offers no protection against perforation with sharp objects, e.g. injection needles. No gloves should be worn if there is a risk of becoming caught in moving machine parts. The gloves contain no substances that are known to cause harm to the wearer. The gloves lose their heat insulating properties when wet. For further information on the maximum permissible user exposure please contact the manufacturer.



Resultados de prueba del ensayo mecánico según EN 388:2016 +A1:2018  
 Resistencia a la abrasión: 2 (min 0 / max 4)  
 Resistencia al corte (Coupe - Test): 2 (min 0 / max 5)  
 Resistencia al desgaste progresivo: 1 (min 0 / max 4)  
 Resistencia a la perforación: 2 (min 0 / max 4)  
 Resistencia al corte (TDM): X (min A / max F)  
 Resultados de prueba Riesgos por frío según EN 511:2006  
 Frio convectivo: X (min 0 / max 4)  
 Frio por contacto: 1 (min 0 / max 4)  
 Impermeabilidad: X (0 / 1)

El símbolo X, en lugar de una cifra, significa que el guante no se ha concebido para la finalidad de uso correspondiente a la prueba. 0 indica que el guante está por debajo del rendimiento mínimo para el peligro individual dado. Resultados obtenidos exclusivamente de muestras de la palma del guante con el forro colocado. La clasificación general del guante no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa.

Los niveles de rendimiento mencionados se basan en pruebas realizadas exclusivamente a partir de guantes no utilizados. No se pueden transferir los resultados a los guantes tras el tratamiento. El fabricante no se podrá responsabilizar, en este caso, de los eventuales cambios que se puedan producir en las propiedades del producto. Se debe comprobar el estado de los guantes antes de volver a utilizarlos en busca de agujeros, grietas, roturas, cambios de color, etc. y se deben desechar los guantes con defectos.

Los guantes están agrupados en un embalaje con la información del consumidor. Los guantes agrupados están embalados en cajas de cartón ondulado apropiadas para el transporte y el almacenamiento. Guardar en un lugar seco, fresco y protegido contra la radiación UV.

No se puede indicar una fecha de caducidad, dado que existe una dependencia del grado de desgaste, del uso y del área de aplicación.

Los tipos de guantes indicados aquí cumplen las Reglamentos (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Antes de su utilización, el usuario

gar. Handskarnas skick bör kontrolleras innan det återanvänds för håll, sprickor, läror, färgbyte etc. och handskar med defekter ska kasseras.

••••• : Handskarna är förpackade tillsammans med användarinformation. Handskarna är förpackade i wellpappkartonger vilka är väl lämpade för transport och förvaring. Förvara dem torrt och svaltt och skydda dem från UV-strålning. ••••• : Det går inte att ange en förfallotid eftersom graden av slitage beror på användning och användningsområde. ••••• / ••••• : Handsktyperna som anges här motsvarar FÖRORDNING (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Före användningen ska användaren genomföra en riskanalys för att fastställa om produktens normer och prestandavärden fungerar för det tänkta användningsområdet. Laboratorietesterna ska vara en urvalshjälp, men kan inte simulera de faktiska villkoren på arbetsplatsen. Därför är det användarens och inte tillverkarens ansvar att kontrollera att en särskild skyddshandske är lämplig för det avsedda användningsområdet. Handske för lättare arbeten under fuktiga förhållanden. Behandlingen skyddar mot medel höga, mekaniska risker. Den maximala användningslängden beror på det utförda arbetet och personen. Handsken skyddar inte mot perforering med vassa föremål, t.ex. injektionsnålar. Handskarna innehåller inga ämnen som är kända för att skada bararen. Använd inte handskar om det finns risk att dras in i rulliga maskindelar. Kontakta tillverkaren för mer information om maximal tillåten exponering för användare.

A A 15 2, 2777





